

Raahen kaupungin esteettömyyskävelyt

Raportti 1/2026
Vihannin taajama

Työn toteutus

Esteettömyyskävely järjestettiin 12.6.2026 Vihannin taajaman alueella.

Työn tavoitteena oli Vihannin taajaman esteettömyyden nykytilan selvittäminen sekä kehittää palvelujen saavutettavuutta ja kulkureittien käytettävyyttä. Tavoitteena oli myös asukkaiden osallistaminen vuorovaikutteiseen esteettömyyden kehittämiseen ja havainnointiin.

Työryhmä: hyvinvointikoordinaattori ja sihteeri Katja Mathlin, kuntatekniikan päällikkö Eemeli Ojaniemi, tilahallinnan päällikkö Timo Salonen, viestintäsuunnittelija ja kuvaaja Tiia Brinck, kaupunginhallituksen pj. Sari Pekkala, vanhusneuvoston jäsen Tauno Impola ja osallisuuskoordinaattori Katja Yli-Hukka.

Kokemusasiantuntijat: Eeva Vikki, Liisa Ohimaa, Leena Kilpua, Ella Pääkkö ja Aili Ikonen.

Esteettömyyskävelyn reitti

- Aamurusko
- Kirjasto
- Apteekki
- Sale
- Kunnanvirasto / terveysasema
- Kirkko
- Kadut ja tiet

Aamurusko



Kuva 1. Esteettömässä WC:ssä ei ole käsikahvoja.

Havainnot

- Esteettömän WC:n käsikahvat puuttuvat.
- Ulko-oven kynnys liian korkea.

Korjausehdotus

- Käsikahvojen asennus esteettömään vessaan.
- Kynnyksen madaltaminen alle 2.2 cm.



Kuva 2. Korkea kynnys.

Kirjasto




Kuva 3. Painava ulko-ovi ja korkea kynnys.

Havainnot

- Korkea kynnys ulko-ovella.
- Painava ja vaikeasti avattava ulko-ovi.
- Esteetön kulku yläkertaan puuttuu.

Korjauskehotus

- Kynnyksen madaltaminen.
- Automaattisesti avautuva ovi.
- Yläkertaan esteetön kulku esim. hissillä tai nostimella



Kuva 4. Yläkertaan kulku vain portaita pitkin.

Kirjasto



Kuva 5. Tilava käytävä.

Havainnot

- Käytävillä hyvin tilaa liikkua.
- Näkövammaisten haastava löytää infotiskille, koska ohjaavat materiaalit puuttuvat.

Korjauskehotus

- Lattiaan ohjaava lista tai maton jatkaminen infotiskille saakka.



Kuva 6. ovelta infotiskille puuttuu ohjaava materiaali.

Apteekki



Kuva 7. Luiska sivulla.

Havainnot

- Luiska rakennettu sivulle, jolloin oven avaaminen haastavaa ja riski ajautua/pudota portaisiin kasvaa.
- Kaiteet helpottavat kulkua.
- Sisällä hyvin tilaa asioida.

Korjausehdotus

- Luiskan kääntäminen, jotta ovelle pääsee suoraan edestä.



Kuva 8. Porras edestä.

Sale





Havainnot

- Esteettömät parkkipaikat.
- Automaattisesti avautuvat ovet.
- Tilava esteetön WC.
- Ohjaavia materiaaleja eteisestä kassalle, josta saa apua asiointiin.
- Tilavat käytävät helpottavat asiointia.

Kuva 9 ja 10. Automaattisesti avautuva ovi ja esteetön pysäköinti.

Kunnanvirasto





Kuva 11 ja 12. Oven avaus ja kunnanviraston sisäänkäynti, jossa vasemman puoleinen ovi sähkökäyttöinen.

Havainnot

- Sähköovet, jotka avautuvat katkaisimesta.
- Hissi yläkertaan.
- Useita esteettömiä WC:tä.

Korjauskehotus

- Automaattinen ovi säädettävä pysymään pidempään auki.
- Katkaisimiin ohje ”aukeaa painamalla pitkään”.

Kirkko



Kuva 13. Liian kalteva esteetön ramppi.

Havainnot

- Kirkon pääoven sisäänkäynnillä jyrkät portaat.
- Esteettömän sisäänkäynnin ramppi liian kalteva.

Korjausehdotus

- Esteettömän rampin madaltaminen (nousukulma alle 5%).

Kadut ja tiet



Kuva14. Reitti kadulta parkkialueelle.

Havainnot

- Apteekin lähelle muodostunut turvallisempi reitti kadulta parkkipaikalle.
- Suojateiden maalaukset osittain kuluneet pois.
- Pensaat ja puut estävät näkyvyyttä.

Korjausehdotus

- Reitin sorastus/asfaltointi ja merkkaus.
- Suojateiden maalausten uusiminen.
- Pensaiden ja puiden hoito, jotta näkyvyys paranee risteyksissä.

Yleiset kehotukset

Näkörajoitteiset

- Ääniohjauksen parantaminen liikennevaloissa ja julkisissa tiloissa. Äänimajakka Info.
- Ohjurit, lista tai ohjaavat materiaalit kaduille, suojateille ja lattioihin.

Pyörätuoli, rollaattori tai proteesi asiakkaille

- Kynnysten ja reunakivien madaltaminen, kynnysten merkitseminen tai esteettömät rampit/luiskat. Ramppien kaltevuus määräysten mukaiseksi.
- Info kauppojen oviin, että apua saatavilla ja puhelinnumero. Tarpeeksi selkeästi ja isosti esille.
- Ovipumppujen poisto esteettömistä WC:stä. Tilavat esteettömät WC:t.
- Leveämmät, ilman reunakivetyksiä olevat selkeästi merkityt esteettömät pysäköintipaikat.

Tapahtumat

- Lisätään tapahtumailmoitukseen esteettömyystiedot.



Kuva 24. Korkeuserosta varoittava nauha.



Kuva 25. Äänimajakka.



Kuva 26. Kulkemista ohjaava ohjuri sisälattiassa.



Kuva 27 ja 28. Liiketilan ikkunassa ilmoitus invarampista ja puhelinnumero, jonne voi soittaa.

Lisätietoa esteettömyydestä

- **Esteettömyyden perusasiat**
  - Invalidiliitto: Esteettömyys https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys
- **Hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus**
  - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Esteettömyys ja saavutettavuus https://thl.fi/julkaisut/kasikirjat/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus
- **Rakennettu ympäristö ja julkiset tilat**
  - Ympäristöministeriö: Esteettömyys https://ym.fi/esteettomyys
- **Näkö- ja kuulorajoitteet**
  - Näkövammaisten liitto: Esteettömyys https://www.nakovammaistenliitto.fi/esteettomyys
  - Kuuloliitto: Esteettömyys https://www.kuuloliitto.fi/toiminta/esteettomyys/
- **Lait ja sopimukset**
  - Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2014/1325
  - Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2016/27

Käsittelykierto

- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle