Arboristipalvelut

www.puruhammas.fi

arboristi [redacted]

PUIDEN MIKROPORATUTKIMUSRAPORTTI

7.10.2026

Sivut 1-6

Tilaaja: Raahen kaupunki, [redacted]

Paikka: Härkätori, Raahe





Mikroporatutkimus tehtiin torin kolmeen noin 100-vuotiaaseen harmaa pihtaan, *abies concolor.*

Poraukset tehtiin kahdesta suunnasta tyveltä ja C-puuhun myös 4 m korkeudelta haaran kohdalta.


Kaikissa puissa on tai on ollut havaittavissa lahottajasientä.


Puiden halkaisijat tyveltä A 76cm, B 64cm ja C 66cm







Tutkimuksen perusteella A-puussa on tervettä puuta rungon reunoilla noin 15-18cm.






B-puussa on tervettä puuta rungon reunoilla noin 10cm.


PD-Tools - [Measurement017.rgp]
File IML-RESI Data View Options Window ?
Measuring / object data
Measurement no.: 17
ID number : Pc1
Drilling depth : 40.11 cm
Date : 07.10.2026
Time : 14:28:43
Feed : 200 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ---
Tilt : -1°
Offset : 130 / 377
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :
Amplitude [%]
100
80
60
40
20
0
40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment
Comment


PD-Tools - [Measurement016.rgp]
File IML-RESI Data View Options Window ?
Measuring / object data
Measurement no.: 16
ID number : Pc20/2
Drilling depth : 40.09 cm
Date : 07.10.2026
Time : 14:13:03
Feed : 200 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ---
Tilt : -16°
Offset : 120 / 366
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :
Amplitude [%]
100
80
60
40
20
0
40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment
Comment



C-puussa on tervettä puuta rungon reunoilla tyvellä noin 10cm ja 4 metrin korkeudella haaran alapuolella noin 12cm.